



1. Варить полуавтоматической сваркой непрерывным швом. Марка сварочной проволоки СВ-08Г2С.
2. Катет сварных швов принять по наименьшей из толщин свариваемых деталей.