



Марка элемента	Сечение			Условие для приваривания			Марка металла	Примечание
	Эскиз	Лин	Состав	А, мм	В, мм	Н, мм		
Б1	СЛОЖНЫЙ						09ХС	см. лист 16
Б2	СЛОЖНЫЙ						09ХС	см. лист 15
Б3	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б4	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б5	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 16	
Б6	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
Б7	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б8	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б9	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
Б10	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б11	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
Б12	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 16	
Б13	СЛОЖНЫЙ	1	-6*500				09ХС	
		2	-4*200				09ХС	
		3	-6*500				09ХС	
Б14	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б15	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б16	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б17	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б18	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 16	
Б19	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
Б20	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
Б21	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К1	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 16	
К2	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
К3	СЛОЖНЫЙ					09ХС	см. лист 15	
К4	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К5	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К6	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К7	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К8	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К9	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К10	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
К11	СЛОЖНЫЙ	1	-8*200				09ХС	
		2	-6*800				09ХС	
		3	-8*200				09ХС	
Б17	I	1 40 80				С25		
Б18	I	1 35 80				С25		
Б19	I	1 30 80				С25		
К12	I	1 25 41				09ХС		
М3	L	1 800X7				С25		
М3	L	1 800X7				С25		
ВВ1	L	1 800X5				С25		
Г71	L	1 800X5				С25		
С81	Ø	Ø 100				С25		
С82	Ø	Ø 800X5				С25		
С83	Ø	Ø 2000				С25		
В	Ø	Ø 3000X5				С25		
ВВ1	Ø	Ø 3000X5				С25		
ВВ2	Ø	Ø 3000X5				С25		
С84	Ø	Ø 80				С25		
С85	Ø	Ø 25				С25		
С86	Ø	Ø 52				С25		
Г72	Ø	Ø 80				С25		
ВВ1	Ø	Ø 3000X5				С25		