


C1-1

A


Оба шва должны быть видимыми




A

A - A


Фаска сделана швом, должен быть виден шов




C2-1



C3-1



[4-1



C5-1

